

**FORMAZIONE** 

# MANUALE DEL CORSO

Sezione B - Accessori di sollevamento

**GRU MOBILE** 



Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012
Abilitazione degli operatori addetti all'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro

### Allegato VII - GRU MOBILI

Punto 6.1. Aggiornamento periodico

### PARTE B - ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO

ing. Diego Sivilotti - CranEng S.r.l.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l.

Gli ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO vengono trattati all'interno dell'Allegato I del D.Lgs. 17/2010 «Direttiva Macchine» al punto 4.1.2.5.

Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista

### Inoltre:

a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e terminale è scelto in modo tale da garantire un grado di sicurezza pari a 5

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

- b) allorchè sono utilizzate catene a maglie saldate, devono essere del tipo a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione deve garantire un grado di sicurezza pari a 4
- c) nel caso di funi o cinghie di fibre tessili, il coefficiente di utilizzazione dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e dall'utilizzazione. In ogni caso deve essere garantito un grado di sicurezza pari a 7
- d) il coefficiente di utilizzazione di tutti i componenti metallici di una braca o utilizzati con una braca è scelto in modo da garantire un grado di sicurezza complessivo pari a 4
- e) spetta poi al Costruttore verificare che sia rispettato il grado di sicurezza richiesto attraverso l'esecuzione di prove appropriate per ciascuna tipologia di accessorio

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l.

Per quanto riguarda la marcatura si farà riferimento al punto 4.3.2.

- Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:
  - identificazione del materiale
     identificazione del carico massimo di utilizzazione
     marcatura CE

Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali funi e cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni devono essere apposte su targa o con altri mezzi solidamente fissata all'accessorio

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti

Infine, per gli aspetti riguardanti le istruzioni per l'uso, si farà riferimento al punto 4.4.1.

Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita commercialmente indivisibile deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni:

- le condizioni normali d'esercizio
- le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione
   i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che non possono soddisfare le disposizioni del punto 4.1.2.6. lettera e) (organi di presa non in grado di garantire la caduta improvvisa dei carichi)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.

# LA SCELTA DELLA BRACA IN RELAZIONE AL CARICO DA SOLLEVARE

Nell'individuazione della braca più adatta per effettuare il sollevamento si deve fare attenzione all'angolo di inclinazione ed alla tipologia di imbracatura

Per quanto riguarda la tipologia gli esempi più comuni sono quelli riportati di seguito:

Attacco diretto









ATTACCO DIRETTO quando il terminale della braca utilizza punti di supporto (golfari, anelli, ecc.) direttamente montanti sul carico

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti

Fermo annodato FERMO ANNODATO ("a strozzo") quando la braca si avvolge sul carico ed un capo viene infilato dentro l'altro per poi essere collegato al gancio Fermo a cesto FERMO A CESTO quando la braca si avvolge sul carico senza stringerlo e le due estremità vengono entrambe collegate al gancio Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 3.r.l.
Crane Engineering and 3 afecty La scelta della modalità di imbragaggio influisce molto sul livello di sicurezza dell'operazione di sollevamento In tal senso va curata in modo particolare la formazione e l'addestramento degli operatori Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI unto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l Crane Engineering and Safety

Apparecchi di sollevamento Addestramento degli imbracatori e dei segnalatori UNI ISO 23853 NORMA ITALIANA Anche per gli imbracatori è NOVEMBRE 2006 prevista una cranes Training of slingers and signallers specifica attività di addestramento La norma specifica l'addestramento minimo da fornire agli imbra-catori e ai segnalatori operanti nel settore del sollevamento al fine di impartire loro le competenze di base. 4 Training objectives Una formazione The objectives of slinger/signaller training are tale da permettere to provide knowledge about cranes; una riduzione to provide knowledge about slinging equipment; significativa dei to teach safe slinging methods; rischi associati to teach signalling methods; all'operazione di to impart safe slinging techniques; sollevamento to provide knowledge regarding job planning, hazard ide Cran Eng 3.r.l.
Crane Engineering and Safety Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### INFORTUNI LEGATI ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO


- imbracatura dei carichi 34%
- sollevamento e trasporto dei carichi 27%
  - posa del carico 26%
  - altre occasioni 13%

### Le cause che hanno prodotti questi infortuni sono:

- mancanza di attenzione, imprudenza 27%
- inosservanza di prescrizioni di sicurezza 11%
- mancanza di intesa e di coordinamento 9%
  - posizioni pericolose assunte 9%
- attrezzature ed utensili non adeguati 6%
- $\bullet$  condizioni di lavoro pericolose per i materiali maneggiati o trasportati 4%


Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti

# ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE: L'INCLINAZIONE DELLA DIREZIONE DI TIRO DELLA BRACA



A parità di carico sollevato il valore dello sforzo agente all'interno del singolo tratto portante della braca aumenta con l'incremento dell'angolo che la braca forma con la verticale


Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety



La portata della singola braca varia pertanto a seconda dell'angolo d'inclinazione adottato durante il sollevamento
I fabbricanti limitano il valore massimo di tale angolo a 60° Con valori maggiori basta una piccola variazione dell'inclinazione per avere un considerevole incremento del fattore di aumento del carico

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE: NUMERO DEI TRATTI PORTANTI DI UNA BRACA




La stabilità del carico è comunque garantita con solo 3 punti di sospensione I fabbricanti unificano il valore di portata per brache a 3 o 4 tratti portanti

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

Cran Eng 3.r.l. Crane Engineering and Safety


### ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE: ASIMMETRIA DEL CARICO E ASIMETTRIA DEI TRATTI PORTANTI



In presenza di
carichi asimmetrici
c'è la necessità di
regolare la
lunghezza dei tratti
portanti, così da
garantire che l'asse
di sospensione
passi per il
baricentro del
carico

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti


# ASPETTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE: L'EFFETTO INDOTTO DALL'OSCILLAZIONE DEL CARICO




Ipotizzando un <u>carico simmetrico verticale</u> preso in due punti, la distribuzione è uniforme sui due punti (50%) e la prolezione sulle brache è in funzione dell'angolo di inclinazione .

Con l'esempio delle nostre 8 t, e con un angolo di 70  $^\circ$  facendo due calcoli avremo 4,26 t per ogni elemento di sospensione.

Durante l'oscillazione avremmo però che:





lpotizzando 20° di oscillazione

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

# CASO 1 – INFORTUNIO MORTALE DETERMINATO DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DI UNA BRACA A CATENA DIFETTOSA







Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti









Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

# CASO 2 – ROTTURA DEL GANCIO DI UNA BRACA A CATENA A CAUSA DI UN TIRO APPLICATO A UN CARICO VINCOLATO ALLA PAVIMENTAZIONE





Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

# CASO 3 – INFORTUNIO MORTALE DETERMINATO DAL DISTACCO DI UNA LAMIERA D'ACCIAIO DAI GANCI DI UNA BRACA A CATENA






Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety



L'utilizzo di un solo gancio di sollevamento associato alla presenza di un bordo foro con dimensione simile alla sezione di gola del gancio determina la forzatura del dispositivo di chiusura

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### BRACHE DI CATENA



Ha caratteristiche di resistenza al danneggiamento sicuramente superiori a quella a fune, ma è meno flessibile e quindi non adatta per realizzare alcune tipologie di tiro Rimane confermato il grado di attenzione per ciascun anello della catena in quanto il cedimento di uno solo di essi causa il collasso dell'intero accessorio

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CATENA



Codice	Diametro nominale d	Lunghezza massima disponibile	Passo t	Larghezza interna b1 min.	Larghezza esterna b2 max	Portata	Carico di rottura	Peso
	(mm)	(m)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kN)	(kg/m)
WIN 5	5	100	16	7,5	18,5	1000	39,3	0,61
WIN 6	6	150	18	8,7	21,6	1400	56,5	0,89
WIN 7	7	300	21	9,5	25,2	1900	77	1,2
WIN 8	8	250	24	10,9	28,8	2500	100	1,57
WIN 10	10	150	30	13,5	36	4000	157	2,46
WIN 13	13	80	39	17,5	46,8	6700	266	4,18
WIN 16	16	50	48	21,5	57,6	10000	402	6,28
WIN 19	19	40	57	25,6	68,4	14000	567	8,9
WIN 22	22	30	66	29,5	79,2	19000	760	11,88
WIN 26	26	25	78	35,0	94,1	26500	1062	16,18
NI 32	32	25	96	41,6	118	31500	1290	24,1

La catena diametro 32 è prodotta in Grado 80. Le catene Pewag Winner possono essere utilizzate fino a temperatura max 200°C. Per implego in presenza di temperature superiori è disponibile i programma Winner 400.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti



### IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA CATENA



Per svolgere l'attività d'ispezione è necessario poter disporre del certificato di conformità della catena Da esso si possono trarre i dati utili:

-diametro nominale

- carico di rottura minimo - passo
- la misura riferita agli 11 passi
  il tipo di trattamento
- il tipo di trattamento termico (T – bonificato, DAT e DT – cementati) e la profondità di cementazione

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

# IL CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA BRACA LE COMPANION DE LICANO DI CONFORMITA' DELLA BRACA LE COMPANION DI CONFORMITA DELLA BRACA LE COMPANION DI CONFORMITA DELLA BRACA LE COMPANION DI CONFORMITA AND RELEGIORI DI CONFORM

### IL CONTROLLO DELLE BRACHE A CATENA

NORMA EUROPEA Catene a maglie corte per sollevamento - Sicurezza Parte 6: Brache di catena - Informazioni per l'uso e la manutenzione che devono essere fornite dal fabbricante

**UNI EN 818-6** 

GIUGNO 2008

Short link chain for lifting purposes - Safety
Part 6: Chain slings - Specification for information for use and maintenance to be
provided by the manufacturer

La norma specifica le informazioni di uso e manutenzione che il fabbricante deve fornire con le brache di catena conformi alle UNI EN 818-4 e UNI EN 818-5.

Versione italiana del dicembre 2009

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

A.2

### Manutenzione

A.2.1

### Ispezione

Qurante l'impiego, le brache sono soggette a condizioni che influiscono sulla loro sicurezza. È necessario allora, per quanto ragionevolmente praticabile, assicurarsi che la braca sia sicura per un uso continuativo.

Se la targa identificativa della braca contenente il carico massimo di esercizio non è più attaccata e l'informazione necessaria non è marcata sulla campanella principale, o diversamente indicata, la braca dovrebbe essere messa fuori servizio.

La braca dovrebbe essere messa fuori servizio e affidata a una persona competente per un esame accurato ogniqualvolta si presentano i casi seguenti.

- a) La marcatura della braca è illeggibile, cioè le informazioni di identificazione della braca e/o il carico massimo di esercizio.
- b) Le estremità superiori o inferiori sono deformate
- c) La catena è stirata.

Se le maglie della catena sono allungate, o hanno perduto libertà di articolazione fra loro, o vi è una sensibile differenza nella lunghezza dei bracci in una braca a più bracci, allora la catena può essere stata stirata.

d) Usura.

Usura al contatto con altri oggetti avviene usualmente all'esterno delle parti diritte delle maglie, dove può essere facilmente osservata e misurata. L'usura al contatto fra due maglie contigue è invece nascosta. La catena andrebbe allentata e le maglie adiacenti fate ruotare in modo da esporre l'interno di ciascuna maglia. L'usura interna della maglia può essere misurata prendendo il diametro indicato ( $d_1$ ) e il diametro perpendicolare ( $d_2$ ) e confrontando la media dei due con il diametro nominale ( $d_3$ ), può essere tollerata una riduzione fino al 90% del diametro nominale (vedere figura A.6).

 $\frac{d_1+d_2}{2} > 0,9 d_0$ 

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

- e) Esistono tagli, striature, scanalature, fessure, corrosioni eccessive, decolorazioni per effetti termici, maglie storte o inflesse, o difetti di altro genere.
- f) Si notano segni di tendenza ad aprirsi dei ganci, cioè un incremento visibile dell'apertura o qualsiasi altro tipo di deformazione dell'estremità inferiore.

L'incremento dell'apertura del gancio non dovrebbe superare il 10% del valore nominale, oppure non permettere il disimpegno della linguetta di sicurezza, se è inserita.

### A.2.2 Esame accurate


Una persona competente dovrebbe eseguire un esame accurato a intervalli non superiori a dodici mesi. Questo intervallo può essere ridotto quando è ritenuto necessario alla luce delle condizioni di utilizzazione.

Le registrazioni di questi esami dovrebbero essere conservate.

Le brache dovrebbero essere pulite a fondo prima dell'esame, in modo che siano prive di olio, polvere e ruggine. Ogni metodo di pulitura che non danneggi il metallo di base è accettabile. Sono da evitare i metodi che impiegano acidi, surriscaldamenti, rimozioni di metallo o schiacciamenti di metallo suscettibili di nascondere fessurazioni e difetti superficiali.

Si dovrebbe disporre di illuminazione adeguata e si dovrebbe esaminare la braca per tutta la sua lunghezza per individuare qualsiasi usura, deformazione o danneggiamento esterno.


Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety





Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### PRESENZA DI DEFORMAZIONI




La presenza di anelli deformati, come in figura, comporta l'immediato scarto della catena.

Nell'esempio a lato la catena è stata utilizzata per sollevare un carico, agendo lateralmente all'anello in corrispondenza di uno spigolo vivo.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

### CONTROLLI RIGUARDANTI LA CAMPANELLA




Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### CONTROLLI RIGUARDANTI LA CAMPANELLA

### Deformazione o usura

Misurare con un calibro che le misure "d" e "t" non superino i limiti sotto indicati. In caso contrario sostituire la campanella.



Tolleranze massime: d = -15%t = +10%

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti






L'anello presenta una deformazione visibile (cuspide in corrispondenza del punto di sospensione e allargamento in corrispondenza della sezione mediana)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Esempio di attrezzatura composta da un gancio, maglia e anello superiore



### CONTROLLI RIGUARDANTI I GANCI



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 3.r.l.


### CONTROLLI RIGUARDANTI I GANCI

### Deformazioni

Verificare con un calibro le misure "g" ed "e". Le diminuzioni di sezione non devono superare le tolleranze indicate.

### Usura

Verificare con un calibro le misure "h", "d", "g", "e". Le diminuzioni di sezione non devono superare la tolleranza indicata.



Tolleranze massime: g = +10% e = +5% d-h = -10% Incrinature, cricche
Controllare visivamente
che non compaiano
cricche o incrinature;
in caso contrario sostituire
immediatamente il gancio.
Linguetta di sicurezza
Controllare manualmente
il funzionamento della

chiusura di sicurezza.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti



Anello superiore, maglie di giunzione e tratto iniziale delle catene caratterizzati dalla presenza di un'ossidazione diffusa

Anello superiore, maglie di giunzione e tratto iniziale

Dispositivo di sicurezza del gancio danneggiato (rottura della molla di contrasto) e presenza di ossidazione diffusa




Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety



Il gancio non si chiude in modo regolare. Il gioco presente è superiore ai valori di tolleranza previsti dal Costruttore

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Tipologia di gancio self-lock






### ELEMENTI DI COLLEGAMENTO E DI RACCORDO

Nel corso della verifica di una braca vanno poi considerati gli altri elementi di collegamento e di raccordo

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

### CONTROLLI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI DI RACCORDO





Catena Ø (mm)	Codice	A (mm)	C (mm)	Dimer O (mm)	nsioni P (mm)	R (mm)	S (mm)	Peso (kg)	Portata (kg)
7	CL 07	18,5	20	20	8,5	49	7,7	0,10	1500
8	CL 08	22,7	26	25	9,4	70	9	0,25	2000
10	CL 10	25	32	27	12	77	12	0,35	3150
13	CL 13	30	35	32	15,5	85	15,5	0,68	5300
16	CL 16	33	40	39	21	103	21	1,10	8000
20	CL 20	44	48	47	23	116	23	1,70	12500
22	CL 22	49	51	55	26,5	133	26,5	2,20	15000
26	CL 26	60	60	66	31,5	148	31,5	4,20	21200
32	CL 32	67	69	79	37	183	37	7,19	31500


Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### ELEMENTI DI COLLEGAMENTO E DI RACCORDO

In generale si tratterà di valutare lo stato di conservazione

- rispetto ad alcuni aspetti:
   riduzione del diametro del perno centrale e/o degli anelli
  rispetto al valore nominale
   presenza di incisioni sui corpo degli anelli e/o in corrispondenza
- delle sezioni d'innesto del perno

   deformazioni del perno stesso (riconducibili a una difficoltà di
  sfilo dello stesso)



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l

### CONTROLLI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI DI RACCORDO

### Deformazioni e usura


Verificare con un calibro che le misure "c" ed "e" non eccedano le tolleranze indicate.

### Perni e spine

Controllare manualmente il corretto montaggio della bussola e del perno.

### Movimento

Verificare manualmente che le due mezze maglie si possano muovere liberamente, senza impuntamenti.



Tolleranze massime: c = -10%e = +5%

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI o 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### BRACHE DI FUNE D'ACCIAIO




Sono costituiti da spezzoni di funi di acciaio alle cui estremità vengono montati terminali di tipologia diversa a seconda delle specifiche necessità di utilizzo

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti



Certifical		divisione della sortette (.c) tata - Va (be) an - Va Paran, 205 - Va (	ROPEAN LIFTING a Feat Group Sp.A. (Mail or for differ Size of a feet of poster) 74671 - Feet (Size of 2 reset) , UNI EN 10204, U	er) effective and neck telephone http://www.feetgricap.com - a mail		∆VG	enmang technology st 3556 Renead v V Via Valential, 25 11-29 286 653-66 67 1-25 02 28-285.0 68 28-mang@@mail.com		
Applicate / Customer	BETA UTENS	este n a		Marcatura	/Marking	aemmegy-technology	C.F. 03935350262 C.C.I.A.A. Tv 309910		
Contrature / Manufacturer /	BEIAUTEN	SILI S.F.A.		Marrithmarine out the fire	I				
	E.L.D. European	Litting Devices		Identification of manufa	(f)		Spetile		
Ordina il Parchasa ardia Mi.	08/07/20		a Country	identificazione dei pr identification of pr	name .	·	SFEDE, SPA		
OCT / Enthropy thole to:	Tipo d accion/ Caleg			idertificacione del	Dis-6		VIA SAN DANIELE N.92 FRAZ. COLUGNA		
200416/V - 07/09/2015	5 A	Acciaio legato / Alloy Steel		Mentification of production let			33010 TAVAGNACCO (UD)		
Ordice/Shick number:	Descrizione / Descripti			Mayo A16 5/8"		DICHIARAZIO			
151020AR CA / Treceability code:	EIR	ELLA EN 1677-4 A16	12,12 W. rossa rc.a Weight appress. Apr			Declaration C C Of Conformity			
KJ	-		0,53	Curius massime di esercizio 2,12		In accordo al D.I.gs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2005/42/CE			
		Controllo dimensionale		Code amount of a father		According to	D Ligs 17/2010 and Directive 2005/42/EC		
Α	Chec	ck for dimensional	daccuracy	Grade expressed with numberSetter		Assumagy Technology sti dichisus che la seguente fune è conforme sile specifiche sobo indicate.			
	Type in dimensioni destrant selle bilananze di bibbricazione aramesse All dimensions lie withis the specified manufacturing limit deviations 20% band		sofacturing limit deviations	Lege CE C∈		Ammengy Technology at disclaves that following rape comprise with the under mantoned specifications.			
[[ ] ]] [		islor nominal / Rated				Vs. RW/Your Rut:	MA. DK. 2007 2015		
	A	В	C	Limiti di usura e di del con le istruzi	formazione in accordo soni per l'uso	Ns. Rif. / Our Ref.:	MP. 2015/128 - 2007/2015		
	16	110 6	80	Wear and deformation	on limit according to	Attestato e* I Certificate e*:	7950612		
					ns for use	Tipo fune / Rope type:	AZNASHD24		
WLL Corre massime of	MPF Cartos di provia	BF	BF1 Carico di nultura reale	SF Coefficients of	Allungaments min.	Lunghezza / Lengtic	270 m		
esercino Ma	anufacturing proof	Cartos di rottura minimo	Real Breaking Force	SICUREZ79	Min. elengation	Diametro fune / Ricpe diameter: Diametro fili esterni / Outer airos diameter:	12 mm		
Working Load Limit	force a	Min Breaking Force		Safety factor		Massa nominale / Weight per meter:	0,77 em		
00	(kN)	[kN]	[kN]		(%)	Formazione / Ganstruction:	0,605 kg		
2,12	52,9	84,7		4 .		Andigmento / Type of lay:	26/7		
						Classe di resistenza fili / Tensile strengti:	parallelo DX - right langs lay 2160 Nhaw*		
	aion riscontrus di MFI e apecified minimum		o o superano i valori min	any richiesti		Trefol / Strands	non compattud - not compacted		
BH	e aprecimen minimum	r and ar wer	or exceeded			Preformazione / Preformed:	non computing - not compacted St - Yes		
Il prodotto fornito è con	nforme alla Direttiva Mao	Idhine 2005/K2/CE.				Fill di accialo / Steef wires:	carbonie - carbon		
	ding to EC Machine Dir					Protezione fili / Protection of wire rope	zinceto ct. B - galvenized class B		
E.L.D. European Lifting     Production following	p Devices, divisione dels quality system accord	a Feat Group S.p.A. o	con sistema di qualità certif M	cato 150 9001 2008.		Carlos di rottuta minimo / Minimum breaking load:	125 MN 12750 Kg		
	, .,		-			Carico di rottura effettivo I Actuel bresking load:			
Consideral	le leteralesi e le	a dishiosanias	on all conformità i	(no provinto) dis-	and March	Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load	ď.		
			ne di conformità ( n of conformity			Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiens	w.		
Communication and the	http://www.el	Idivision con	n/public/ist/IPU-	151WL-ita off	amazie nere.	Capocorda testa fusa / Spetter Socias:	100%		
			n/public/ist/IPU-			Capocorda pressato / Swage Spcket:	50%		
			n/public/ist/IPU-			Monicotto alleminio I Alleminium Ferrut;	90%		
Notes:				doo.po		NOTE			
ELO.	2	Svisione della Feat Grou Ilmaniania sensati - Fa	Cover p S.o.A. Sode Lagale. 20122 to spints date impress of Misson. Instituzione se CEE: IT 6000	fis con Premezzo, dulle GP ELANO – Visite Majore, 31 296796 – R.C.A. Milano 12111		Rencade, 2007/7015	Azemidgy Jychnisyoy SJA.  VI Stelepark (S)  3306 Robinson V  C + e Plan (9335180285		
Codes	Finance e Partito NA 00203	Jesens? Codice di Me	refluences his CEE: IT 06363	.000157			C.F. 69399-0393319945-		
Manage of the last					Mid, Care 6				
_									
cordo Stati	o-Regioni	22.02.20	)12						
	-						( rau rua		
Allegato \							C, 22, 27,		
			odico				Cran Eng Crane Engineering and Sa		



### L'ISPEZIONE DELLE BRACHE A FUNE



Nell'ambito dell'attività lavorativa sono molto diffuse anche le

**BRACHE A FUNE** 

per le quali sussistono delle Norme Tecniche di riferimento UNI ISO 8792

Brache a fune – Criteri di sicurezza e procedure di controllo per l'uso

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.
Crane Engineering and Safety

La parte qui analizzata della Norma riguarda il capitolo 5. Ispezione, esame completo e criteri di scarico

- 1. E' necessario assicurarsi che, con una frequenza ragionevolmente possibile, che la braca sia sicura per un suo uso continuo
- 2. La braca deve essere ispezionata per valutare danneggiamenti o deterioramenti prima di ogni periodo d'uso e quindi deve essere sottoposta a controllo per cercarne i difetti, a ragionevoli intervalli di tempo durante il servizio
- 3. Controlli completi devono essere effettuati da persona competente
- 4. Qualora, vi fosse ragione di dubitare delle condizioni di sicurezza di una braca, questa deve essere tolta dal servizio e sottoposta ad un esame completo

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti

### ESISTONO PERTANTO DUE LIVELLI DI ISPEZIONE:

IN SERVIZIO: svolto con regolarità dal personale che utilizza normalmente l'accessorio (peraltro informato in merito alla tipologia di verifiche che deve effettuare)

COMPLETO: svolto da personale qualificato, con una determinata periodicità (tre mesi, sei mesi, un anno a seconda dei casi) oppure in condizioni straordinarie (evidenza di particolari difetti, tiri anomali, ecc.)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 3.r.l.
Crane Engineering and Safety

### **ESAME COMPLETO**

E' un esame visivo effettuato da una persona competente e, se necessario, condotto anche con altri mezzi, come, per esempio, prova non distruttiva, al fine di scoprire il danno o il deterioramento

Un esame periodico completo deve essere effettuato a intervalli non maggiori di sei mesi (è chiaro che, per quanto prescritto al punto 3.1.2 dell'Allegato VI del D.Lgs. 81/08, prevale la periodicità dei tre mesi) e tale intervallo deve essere minore qualora lo si ritenga necessario, alla luce delle condizioni di servizio o quando sia richiesto da clausole contrattuali

Registrazioni di tali prove devono essere conservate, in accordo con le norme e le regole nazionali

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

# QUALI ASPETTI VALUTARE NEL CORSO DI UN'ISPEZIONE DI UNA BRACA A FUNE?

In generale si tratta degli aspetti già visti per le funi utilizzate negli apparecchi di sollevamento:



- a) fili rottib) distorsione della fune (schiacciamenti, piegature,
- ecc.)
  c) distorsione di boccole,
  accoppiamenti o accessori
  - d) usura eccessiva
- e) danni da surriscaldamento
  - f) corrosione

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.

### **FILI ROTTI**

I fili rotti rappresentano un problema sia per la diminuzione della capacità portante della braca (quando il loro numero e distribuzione diventa significativo) e sia perchè possono fare del male alle mani dell'utilizzatore



Per evitare danni alle mani dell'utilizzatore, devono essere tolti i fili che fuoriescono dal profilo della fune, piegandoli all'indietro fino a che non si rompono

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

Vi sono poi dei criteri quantitativi: punto 5.4.1.2. della Norma – Rotture distribuite casualmente

una braca va messa fuori servizio e soggetta ad esame completo quando, su un qualunque tratto di lunghezza pari a 6 volte il diametro della fune, il numero dei fili rotti è superiore al 5% dei numero totale dei fili che compongono la fune



Per una Seale 6x19 già vista in precedenza risulterà:

numero totale = 6x19 = 114 fili  $5\% \times 114 = 5$  fili

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.

punto 5.4.1.3. della Norma - Rotture localizzate

Se vi sono tre o più fili rotti molto ravvicinati, la braca deve essere scartata

punto 5.4.2. della Norma - Usura eccessiva

Se l'usura superficiale riduce il diametro della fune misurato in un qualsiasi punto a meno del 90% del diametro nominale, la braca deve essere scartata

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti



Braca a fune utilizzata in abbinata con due grilli per il sollevamento di un'attrezzatura

Deformazione localizzata in corrispondenza del punto di contatto con l'anello del grillo e presenza di fili rotti localizzati



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety



Evidenza di fili rotti situati nella parte interna della fune, a contatto con la superficie del carico da sollevare

Dislocazione dei trefoli con accavallamento degli stessi e perdita della regolarità di sviluppo del passo



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### punto 5.4.3. della Norma - Corrosione

Può verificarsi corrosione quando le brache sono state immagazzinate in modo scorretto o sono state usate in particolari condizioni corrosive, come per movimentare carichi in bagni acidi/alcalini

L'effetto è facilmente individuabile dalla perdita di flessibilità e dalla ruvidezza al tatto

E' improbabile che un sottile strato superficiale di ruggine intacchi la robustezza della fune, ma può essere il segno di una corrosione interna

Quando vi sia il sospetto di una corrosione interna la braca deve essere tolta dal servizio e consegnata a persona competente per un controllo

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.

punto 5.4.4. della Norma - Distorsioni significative della fune

La braca deve essere scartata quando la distorsione è dovuta a piegatura, schiacciamento, rilascio dell'anima o si evidenziano nodi

In alcuni casi possono verificarsi deformazioni permanenti senza che sia necessariamente intaccata la capacità della braca, per esempio appiattimenti quando la fune è legata intorno ad un piccolo diametro sotto carico pesante



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti




Esempi di brache a fune che presentano un restringimento della sezione (possibile danneggiamento dell'anima)



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

### punto 5.4.5. della Norma – Danni da surriscaldamento




Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Il filo d'acciaio è un buon conduttore di calore

La fune può operare in ambienti molto caldi per un tempo limitato, fino a che il calore assorbito può essere trasferito alle parti più fredde

Se la temperatura eccede rispetto ai 300 °C circa, la microstruttura dei fili trafilati a freddo tenderà a ricristallizzarsi, perdendo circa i 2/3 della resistenza a trazione posseduta

Secondo la EN 2385-3 le funi con anima tessile possono essere utilizzate in ambienti la cui temperatura massima non superi i 100 °C

Per le funi con anima metallica è ammessa una temperatura massima di 200 °C



A lato è riportata l'immagine di una fune montata su una gru destinata alla movimentazione di una siviera

La fune è stata esposta a temperature elevate per un tempo troppo lungo e sono evidenti i danni: fili esterni ammorbiditi ed allungati

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

### **I GOLFARI**



I golfari sono a tutti gli effetti degli accessori di sollevamento destinati ad essere interposti tra il carico ed

il gancio di sollevamento.

Rispetto ad altri accessori, il loro utilizzo prevede l'avvitamento in appositi fori realizzati nel carico stesso.

Il golfare ed il carico divengono pertanto un unico corpo.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI GOLFARI




Anche nel caso in cui il golfare utilizzato sia in possesso dei requisiti geometrici e di resistenza richiesti (e certificati!) è però importante rispettare le corrette modalità d'utilizzo prescritte dal Costruttore.

Pur essendo una componente molto più semplice di una gru esiste sempre un progetto e delle prove sperimentali.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l. Crane Engineering and Safety

### LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI GOLFARI

M 20




Anche nel caso dei golfari più semplici è necessario ricordare le modalità d'utilizzo corretto.

In figura si mette in evidenza che la forza di tiro non potrà mai essere diretta secondo la direzione trasversale al golfare.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI GOLFARI




La portata massima di un golfare è definita rispetto alla direzione di tiro verticale.

In tale posizione la portata è pari al 100% del valore dichiarato.

Per la posizione di tiro obliquo angolata di 45° rispetto alla verticale, la portata si riduce al 70% del valore dichiarato.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

### LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI GOLFARI



I Costruttori forniscono delle tabelle nelle quali sono indicate le caratteristiche dei golfari.

La portata indicata è generalmente riferita alla condizione più sfavorevole, ovvero con angolo di 90° rispetto alla verticale.


Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti


### I CONTROLLI SUI GOLFARI



L'ESECUZIONE DEI
CONTROLLI SUI GOLFARI
DEVE TENERE CONTO
DELLE LORO SPECIFICHE
MODALITA' D'UTILIZZO
BUONA PARTE DEI
DIFETTI E'
CONSEGUENTE A UN
USO NON CORRETTO


Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti







### I GRILLI



I grilli sono degli accessori di sollevamento formati da tre parti principali:

-l'anello (elementi 1 e 2)

- il foro d'inserimento del perno di chiusura, con estremità filettata (4)

- il perno di chiusura (3)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.

### L'UTILIZZO CORRETTO DEI GRILLI



Dovendo realizzare un sollevamento con due punti di sospensione è meglio utilizzare due brache a fune congiunte al grillo come nella figura 1.

Il sollevamento riportato nella figura 2 non è corretto in quanto l'unica fune utilizzata scorre sul bullone (possibilità di allentamento del bullone e fuoriuscita dal foro di avvitamento)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

NORMA EUROPEA

Grilli fucinati di acciaio per sollevamento Grilli diritti e a lira

UNI EN 13889

FEBBRAIO 2009

Forged steel shackles for general lifting purposes Dee shackles and bow shackles Grade 6: Safety

La norma specifica i requisiti per grilli diritti e a lira fucinati di acciaio di grado 6 per sollevamento.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

Cran Eng s.l.

# **DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEI** GRILLI

Bow shackle: Minimum

bow diameter	pin diameter D <sub>n</sub>	inside width W <sub>n</sub> at pin	eye diameter e <sub>n</sub>	minimum inside length S	minimum inside length S	inside width of bow E <sub>min</sub>
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6.50	8	12	15,5	20	27	19
8	9.5	13.5	18,5	25	29	20
10	11	16,5	22	27	32	24
	12.2	19	25	33	39	27
	16	21,5	29,5	38		30
	19	27	38	47	57	39
	22	31,5	44	52	65	48
	25	36,5	50	65	76	55
	28	43	56	74	88	64
		46.5	64	83	101	70
		51.5	70	87	108	78
		57	76	104	126	85
		60	84	115	139	94
	51	74	100	139	168	119
	mm 6,50	diameter diameter d. diameter d. d. diameter d. d. diameter dia	diameter d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d, d,	mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm   m		Sameler   Calameter   Calame

:0,5 t up to and including 2 t ; +1,5/ - 1 mm 3,25 t up to and including 12 t : +/ -2,5 mm 13,5 t up to and including 25 t : +/ -3 mm be oval, +10 % for sizes 3,25 t up to and including 17 t, + 25 % for size 25 t (same

: 0,5 t up to and including 2 t : +/- 1 mm 3,25 t up to and including 25 t : +/- 2 mm : 0,5 t up to and including 2 t : +/- 2,5 mm 3,25 t up to and including 9,5 t : +/- 3 mm 12 t up to and including 25 t : +/- 4 mm

Nell'esecuzione dei controlli si deve tenere conto delle tolleranze che la Norma ammette già nella fase di costruzione dei grilli

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

## **ISPEZIONE DEI GRILLI**

I grilli devono essere sottoposti ad un controllo completo da parte di una persona competente La periodicità del controllo non deve essere superiore ai 6 mesi

#### A.3 Inspection

Shackles in use should be subject to periodic thorough examination by a competent person. The period between such examinations will depend upon the amount of use but should not exceed six months.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l

## **ISPEZIONE DEI GRILLI**

Verifiche e controlli: da parte di personale specializzato è necessario compiere trimestralmente (o con più frequenza se l'uso è assai intenso e gravoso) ispezioni sulle condizioni dei grilli per verificare le presenza di difetti superficiali, quali criciche.

Incisioni, tagii o tessure, autassioni, peggalarie, sciniazioniemini. La cooppiamento con evenimiana accession evere essere preciso e inciento di affetti superficiali, quali cricohe, esserci induzioni delle varie sezioni rispetto alle dimensioni originali di catalogo, ed i punti di contatio on funi, catene ed accessori collegati non devioro essere usurati. Verificare l'asserza di ossidazione e corrosone, soprattutto per uso all'aperto. Bisogna esaminare lo stato del filetto del perno, che non deve presentare usurati. Verificare l'asserza di assidazione e corrosone, soprattutto per uso all'aperto. Bisogna esaminare lo stato del filetto del perno, che non deve presentare usurati. Verificare l'asserza di controlli rilevino la presenza di qualche difetto, i gilli vanno posti subito fuori servizio.



Osservazione importante

Un grillo per sollevamento di alta qualità deve sempre recare alcune indicazioni fondamentali sulla staffa e indicazioni tondamentali sulla statta e sul perno di cui è composto, come indicato nella figura riportata a sinistra. La stampigliatura di questi dati conferma la produzione secondo elevati standard qualitativi e garantisce un'alta affidabilità del prodotto.

Portata: indica il massimo Carico di Lavoro

Portata indica il massimo Carico di Lavoro sostenibile.
Classe: indica il tipo dil acciaio impiegato, cioè la sua qualità (Grado 6 o Grado 8).
Codice di Rinteraciabilità indica il totto di acciaio impiegato, con riferimento al numero di colotta.
Logo del costruttore: indica il produttore.
Marcatura CE: indica la conformità agli standard europei vigenti.

Le ispezioni sui grilli vanno condotte rilevando tramite un calibro le principali dimensioni di catalogo e controllando che non vi siano dimiruzioni rilevanti. Lorteri di scarlo sono innanzituto legati ad alcune quote fondamentali del grillo.

Massime variazioni consentite: Riduzione diametro perno D Max: – 5% Allungamento staffa B Max: + 5% Riduzione diametro staffa S Max: - 5%

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

## **ISPEZIONE DEI GRILLI**

#### 12) ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Comprende una serie di operazioni eseguite da personale competente istruito allo scopo, relative a

controlli ed esami accurati durante l'impiego. Di seguito l'elenco dei controlli da effettuare con cadenze indicate nella tabella "Interventi di manutenzione e controllo".

- · VISIVO: verificare l'assenza di difetti superficiali quali cricche, incisioni, tagli o fessure,
- condizioni e ammaccature, e l'accoppiamento deve essere preciso, stabile e senza eccessivo gioco.
- DEFORMAZIONE: verificare che l'accessorio non sia deformato, misurando con un calibro le dimensioni critiche, come indicato nella tabella "A". NON sono tollerate deformazioni rispetto alle quote rilevate alla prima messa in servizio.
- USURA: verificare che i punti di contatto non siano usurati, misurando con un calibro le dimensioni critiche indicate nella tabella "A".

  STATO DI CONSERVAZIONE: verificare l'assenza di ossidazione e corrosione soprattutto in caso di utilizzo all'aperto; verificare l'assenza di cricche con metodi idonei (es. liquidicato dell'aperto).

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 3.r.l. Crane Engineering and Safety

## ISPEZIONE DEI GRILLI

Le registrazioni di questi controlli devono essere conservate.

di manutenzio	ne e co	ntrollo
A ogni utilizzo	Mese	Anno
x		
x		
×		
	x	
		х
	A ogni utilizzo X	A ogni utilizzo Mese X X X

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

Misura	D	D "	В	С	ØD1	н	s	1	WLL kg	a n	CODICI
12	M12	1/2	42	20	26	40	12	190	630	100	08026001
14	M14	9/16	46	22	29	44	13	250	800	90	080260014
16	M16	5/8	50	24	32	48	14	320	1000	60	080260016
18	M18	11/16	54	26	35	53	15	430	1300	40	080260018
20	M20	3/4	58	28	38	58	17	590	1600	35	080260020
22	M22	7/8	69	32	44	68	20	930	2000	20	080260022
25	M24	1"	79	36	50	78	23	1400	2500	15	080260025
28	M27	1"1/8	90	40	56	88	26	2200	3150	/	080260028
32	M30	1"1/4	100	45	64	99	29	2850	4000	/	080260033
36	M36X3	1"3/8	110	50	72	110	32	4400	5000	/	080260036
40	M39X3	1"9/16	120	55	80	123	36	5600	6300	/	080260040
42	M42X3	1"5/8	131	60	85	136	40	7650	8000	/	080260042
45	M45X3	1"3/4	143	65	90	149	45	10500	10000	/	080260045
50	M48X3	2"	155	70	100	164	50	13900	12500	/	080260050

WLL = CARICO MASSIMO DI ESERCIZIO COEFFICIENTE DI SICUREZZA: 5

Nel caso in cui il grillo sia sottoposto a un utilizzo gravoso, è necessario effettuare le verifiche di usura e stato di conservazione con maggiore frequenza.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

Dots   Dots
CHOOSINE CONSISTED     CHOOSINE     CHOOSINE     CHOOSINE     CHOOSINE
700x. 700x. 700x. 700x. 700x.
KOTO FRALE GG. CORNIDOLLO  Oudoo complesce Acontable Acontable Non procition Non acontable  Procozoni repate
T robes Transvers Althogene Spark: 0 No.
39,243
Cran Eng 3.r.l. Crane Engineering and 3.afecy

# BRACHE TESSILI



Le brache tessili sono il risultato di una ricerca tecnologica che negli anni ha portato allo sviluppo di prodotti affidabili e versatili Rimangono i noti limiti all'utilizzazione determinati dalla natura del materiale costituente e dalle modalità d'utilizzo

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### FIBRE SINTETICHE



Le fibre sintetiche sono materiali messi a punto a partire dagli anni 40 del secolo scorso, a partire da polimeri ottenuti da composti di base del petrolio

Presentano buone caratteristiche meccaniche, non vengono degradate dagli agenti atmosferici e biologici (muffe, insetti) Non sono però biodegradabili e pericolose in presenza di fiamma libera

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

## **POLIESTERE**




I poliesteri sono una classe di polimeri che è chimicamente caratterizzata dalla presenza degli esteri lungo la catena principale del carbonio

Le fibre sono caratterizzate da una ottima tenacità e resilienza, un'elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità, un minimo assorbimento d'umidità nonché una buona resistenza agli agenti chimici e fisici

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti

### **POLIPROPILENE**




Il polipropilene (PP) è anch'esso un polimero, caratterizzato da un buon carico di rottura, una bassa densità e una buona resistenza termica e all'abrasione

Può essere prodotto anche per gli usi tessili, sia sotto forma di fiocco che di filo continuo. Altri usi comuni sono quelli riguardanti molti materiali utilizzati nell'edilizia (tubi, tappi, reti, ecc.)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

## POLIAMMIDE (NYLON)




Le poliammidi (PA) sono macromolecole caratterizzate dal gruppo ammidico (CO-NH)

Si individuano due grandi famiglie: i nylon e gli aramidi (nomex e kevlar). Le caratteristiche dei due prodotti sono molto diverse, sia come resistenza meccanica che in relazione al comportamento nei confronti del fuoco

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

## STRUTTURA BASE DI UNA BRACA TESSILE



La struttura di una braca è composta da più elementi di filo, ciascuno dei quali assolve a una specifica funzione:

A) fili di collegamento trasversale superficiale

B) fili ad avvolgimento a spirale di copertura (con funzione portante)

C) fili longitudinali dritti (sostengono la maggior

- (sostengono la maggior parte del carico) D) legature trasversali di unione con il nucleo
- centrale
  E) nucleo di filatura centrale di sicurezza (colore rosso)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI o 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 3.r.l.
Crane Engineering and Safety


Cran Eng s.r.l

Crane Engineering and Safety

# **BRACHE TESSILI** In ambito nazionale le caratteristiche che deve possedere una braca tessile sono definite dalle: UNI EN 1492-1 Brache di nastro tessuto piatto di fibra chimica, per uso generale UNI EN 1492-2 Brache ad anello continuo di tessuto di fibra continuo, per uso generale W

## **BRACHE TESSILI**

Il carico massimo di esercizio di una braca, espresso in tonnellate è dato in tabella



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

# **BRACHE TESSILI**

Colore	Larghezza indicativa nastro	I	8	Mrr.	90°	120°	Lunghezza minima asole	Lunghezza minima della braca	Larghezza asola all'aggancio
	mm	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm	mm
viola	50	1.000	800	2.000	1.400	1.000	250	1.250	30
verde	60	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	250	1.300	35
giallo	90	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	300	1.400	50
grigio	120	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	400	1.600	65
rosso	150	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	450	1.750	80
marrone	180	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	500	1.900	95
blu	240	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	600	2.100	130
arancio	300	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	750	2.500	160

Nei cataloghi dei Costruttori i dati generali vengono riassunti in tabelle simili a quella riportata a lato

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

Ogni braca dovrà essere dotata della marcatura apposta dal Costruttore, sottoforma di etichetta cucita in modo solidale e riportante una serie di informazioni minime

## MARCATURA


#### Generalità

La marcatura della braca deve contenere almeno quanto segue:

- a) il carico massimo di esercizio, in sollevamento diritto;
- b) il materiale del nastro, ovvero poliestere, poliammide, polipropilene;
- c) grado del terminale;
- d) la lunghezza nominale in metri;
- e) il nome, simbolo, marchio del fabbricante o altra identificazione non ambigua e, dove possibile, il nome e l'indirizzo del rappresentante autorizzato;
- f) il codice di rintracciabilità (vedere punto 5.16);
- g) il numero e la parte corrispondente della presente norma europea.

(Punto 7 della UNI EN 1492-1)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.
Crane Engineering and Safety




Ogni braca deve essere corredata di una etichetta che costituisce al contempo al marcatura e le informazioni essenziali

A seconda del materiale utilizzato per la braca cambia il colore dell'etichetta:


verde – poliammide blu – poliestere marrone - polipropilene

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti






Tipico fissaggio di un'etichetta su una braca singola



Le diverse collocazioni delle etichette in relazione alla diversa tipologia di braca

Tipico fissaggio di un'etichetta su una braca con terminali



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

## BRACHE TESSILI E COMPORTAMENTO CHIMICO

Per quanto riguarda la resistenza delle fibre tessili agli agenti chimici:

- a) il poliestere (PES) è resistente alla maggior parte degli acidi minerali ma è danneggiato dagli alcali
- b) i poliammidi (PA) sono virtualmente immuni all'effetto degli alcali, tuttavia sono intaccati dagli acidi minerali
  - c) il polipropilene (PP) è influenzato leggermente da acidi e alcali ed è adatto ad applicazioni dove è richiesta la più alta resistenza agli agenti chimici diversi dai solventi

acidi minerali = acido solforico, nitrico, cloridrico alcali = soda caustica

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI o 6.1.1. Aggiornamento perio ing. Diego Sivilotti

### BRACHE TESSILI E CONDIZIONI AMBIENTALI

Per quanto riguarda la temperatura di esercizio:

a) poliestere e poliammide: da -40 °C a 100 °C

b) polipropilene: da -40 °C a 80 °C

A temperature basse ha luogo la formazione di ghiaccio in presenza di umidità. Questo può agire da agente di taglio e abrasivo causando danni interni alla braca. Inoltre, il ghiaccio riduce la flessibilità della braca, rendendola, in casi estremi, inservibile per l'utilizzo

La fibra chimica con la quale è prodotto il nastro è suscettibile di deterioramento se esposta alle radiazioni utraviolette. Le brache non dovrebbero essere esposte o conservate alla luce solare diretta o a sorgenti di radiazioni ultraviolette

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 8.r.l. Crane Engineering and Safety

## **ESPOSIZIONE ALLA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA**

#### **UV-Degradation Testing Results at 500 Hours Exposure** Percentage of Strength LOST at 500 Hours of UV Exposure to Covers/Fiber **Base Line** Polyester 100% 12% 26% 100% 12% N/A K-Spec® N/A N/A 1.13% (Flashlight 08/04/09 - Slingmax, Inc. / DSM

Sono state effettuate delle ricerche nel merito del degrado indotto dalla radiazione ultravioletta sulle brache tessili. Nella tabella sono indicate le percentuali di riduzione della resistenza meccanica

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti

# ATTIVITA' DI CONTROLLO DI UNA BRACA ISPEZIONE PRELIMINARE

L'attività di controllo si articola in più momenti, ivi compreso quello riguardante l'accessorio nuovo

## Ispezione delle brache piatte in nastro tessuto in servizio

Prima della messa in servizio della braca dovrebbe essere assicurato che:

- a) la braca corrisponda esattamente a quella specificata nell'ordine;
- b) il certificato del fabbricante sia disponibile;
- l'identificazione del carico massimo di esercizio (WLL) marcata sulla braca corrisponda alle informazioni sul certificato.

(Appendice D - punto D.2.1 della UNI EN 1492-1)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 3.r.l.

# ATTIVITA' DI CONTROLLO DI UNA BRACA ISPEZIONE PRELIMINARE

Il criterio è valido sia per le brache di provenienza certa (nonostante i controlli di qualità non si può escludere la presenza di difetti non rilevati al momento della fabbricazione) e, a maggior ragione, per quelle le cui caratteristiche non sono identificabili (mancanza dell'etichetta e/o del certificato)

Prima di ogni utilizzo, la braca dovrebbe essere ispezionata per eventuali difetti e per assicurare che l'identificazione e la specifica siano corrette. Una braca non identificata o difettosa non dovrebbe essere mai usata, ma dovrebbe essere sottoposta a una persona competente per un esame.

(Appendice D – punto D.2.2 della UNI EN 1492-1)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

# ATTIVITA' DI CONTROLLO DI UNA BRACA ISPEZIONE IN FASE DI UTILIZZO

Il controllo in fase di utilizzo non è di competenza della sola figura dell'addetto incaricato, in quanto i controlli giornalieri sono affidati al gruista e/o all'imbracatore
Si tratta di figure che devono essere in possesso di una formazione minima che gli permetta l'individuazione di difetti Ad essi non si richiede di esprimere valutazioni in merito all'accettabilità o meno del difetto stesso

Durante il periodo di utilizzo, frequenti controlli dovrebbero essere effettuati per difetti o danni, inclusi i danni nascosti dalla sporcizia, i quali possono influire sull'utilizzo sicuro continuo della braca. Tali controlli dovrebbero estendersi a eventuali terminali ed accessori utilizzati in associazione alla braca. In caso di dubbi sulla sua idoneità all'utilizzo, o se le marcature richieste sono state smarrite o divenute illeggibili, la braca dovrebbe essere tolta dal servizio per un esame da parte di una persona competente.

(Appendice D - punto D.2.3 della UNI EN 1492-1)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 3.r.l.

# Indicazioni della Norma riguardanti le possibili tipologie di danneggiamento

I seguenti sono esempi di difetti o danni suscettibili di influire sull'idoneità delle brache ad un utilizzo sicuro continuo:

- a) Sfregamento superficiale. Nell'utilizzo normale, le fibre superficiali subiscono un certo sfregamento. Ciò è normale e ha effetti minimi. Tuttavia, gli effetti sono variabili e se il processo continua, si dovrebbe prevedere una certa perdita di resistenza. Un forte attrito, specie se localizzato, dovrebbe essere considerato come critico. L'abrasione locale, diversamente dall'usura generale, può essere causata da bordi taglieriti mentre la braca è in tensione, e può causare una grave perdita di resistenza.
- Tagli. Tagli trasversali o longitudinali, danni da taglio o sfregamento alle cimose, tagli alle cuciture o alle asole.
- c) Aggressione chimica. L'aggressione chimica si traduce nell'indebolimento e nell'ammorbidimento locale del materiale. Essa è indicata dalla screpolatura della superficie, che può essere strappata o asportata per abrasione.
- d) Danni da calore o attrito. Sono indicati dalle fibre che assumono un aspetto lucido e, in casi estremi, può avvenire la fusione delle fibre.
- e) Terminali danneggiati o deformati.

(Appendice D - punto D.2.3 della UNI EN 1492-1)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

# ATTIVITA' DI CONTROLLO DI UNA BRACA ISPEZIONE IN FASE DI UTILIZZO

La Norma non fissa una periodicità definita, in quanto vanno valutati l'insieme degli aspetti specifici di utilizzo presenti nell'azienda

In ogni caso la periodicità massima è quella annuale

### Esame e riparazione

I periodi di esame dovrebbero essere determinati da una persona competente, tenendo conto dell'applicazione, dell'ambiente, della frequenza di utilizzo e di questioni simili, ma in ogni caso le brache dovrebbero essere esaminate visivamente almeno annualmente da una persona competente per stabilirne l'idoneità per continuare l'utilizzo.

Dovrebbero essere tenute le registrazioni di tali esami.

Le brache danneggiate dovrebbero essere ritirate dal servizio. Non tentare mai di effettuare riparazioni sulle brache da soli.

(Appendice D - punto D.4 della UNI EN 1492-1)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.

In realtà, anche per questo tipo di attrezzature, sarà necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dal fabbricante



SECRETARIA DE CONFIDENT ES

MINISTRATOR NOMBRE DE CONFIDENT ES

FERRE DE CONFIDENT

FERRE DE CON

ATTENZIONE!


Par una resa ottimale del proviotto, consigliamo di fare controllare le cinglile ARTE.CA, al responsabile della sicurezza almeno una volta ogni

3 mesi per evitare che preser tino tiugli, abrasioni, parti danneggiate dall'esposizione agli agenti chimici e quant'altro possa comprometteme

("uno. Ogni modifica, apportata al materiale senza esplicita autorizzazione annulla integralmente questo certificato.

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti


## **USURA SUPERFICIALE**



In presenza di
usura superficiale è
comunque
identificabile
(previa eventuale
pulizia) la struttura
di base della
tessitura
superficiale della
braca

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety

## ATTIVITA' DI CONTROLLO DEFORMAZIONE E DANNI LOCALIZZATI



L'azione di trascinamento di una braca compressa dal peso del corpo può determinare la comparsa di una deformazione irregolare della superficie e di danni localizzati associati allo strappo di porzioni di fibra (talvolta non solo superficiale)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### PROFONDITA' E COLLOCAZIONE DEI TAGLI



Il taglio presente sul bordo della braca di figura comporta una parziale riduzione della capacità portante. L'accettabilità è condizionata da una maggiore attenzione in fase di controllo e da un ravvicinamento della periodicità (la progressione del danno sarà sempre più veloce, in quanto si è venuta a creare una "sezione debole"

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety


## PROFONDITA' E COLLOCAZIONE DEI TAGLI




Livello di danno successivo rispetto a quello analizzato nel caso precedente. Il taglio sul bordo ha portato alla formazione di batuffoli di filamento, segnale di una compromissione localizzata della struttura interna della braca

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti





## PRESENZA DI TAGLI PROFONDI



La presenza di tagli profondi (in particolare modo quelli che si sviluppano sulla parte piatta della braca), tali da interessare lo strato interno, sono tali da compromettere l'idoneità all'utilizzo (scarto immediato!)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng 5.r.l. Crane Engineering and Safety


## DANNI DA CONTAMINAZIONE CHIMICA




Nei casi più gravi, di lunga esposizione e con soluzioni molto concentrate si può giungere allo sfaldamento vero e proprio (sostituzione!)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

## DANNI DA CONTATTO CON FIAMME LIBERE




L'esposizione a fiamme libere determina la presenza di zone carbonizzate più o meno estese, formazione di crateri, perdita di elasticità ed emissione di un suono scrocchiante quando si proceda con il piegamento



Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti Cran Eng s.r.l.
Crane Engineering and Safety


## PRESENZA DI NODI


L'esecuzione di operazioni di sollevamento non può essere consentita in presenza di nodi (ovviamente meno ancora se il nodo serve per collegare due parti lacerate)



Il nodo non permette la regolare ripartizione dei carico su tutte le parti che la compongono ed innesta dei sovraccarichi in talune sezioni nelle quali è impedito il libero scorrimento (diminuzione della capacità portante fino al 50%)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti





Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti

### SCUCITURE

Le scuciture che si manifestano sulla parte piatta centrale della braca sono conseguenza dell'abrasione contro superfici ruvide con braca in tensione. Sono associate talvolta alla presenza di affioramento del filamento interno (indice di un danneggiamento parziale della capacità portante principale)

Cran Eng 3.r.l.
Crane Engineering and Safety

## SCUCITURA LUNGO IL BORDO



Il progressivo disfacimento della cucitura lungo il bordo, nella zona centrale della braca, ha sostanzialmente lasciato inalterata la capacità portante.

Ciò non è più garantito nel caso in cui ci sia un'ulteriore progressione del danneggimento (scartare!)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodica ing. Diego Sivilotti





L'effetto da spigolo vivo può essere presente anche nell'asola. Nel caso in cui l'asola venga infilata su un perno il cui diametro è inferiore a 2 volte lo spessore della braca si determina un effetto di concentrazione del carico in corrispondenza della sezione di appoggio con possibilità di danneggiamento anche con carichi pari a quello nominale

La progressione del danno porta velocemente alla rottura (da scartare prima di tale evento!)

Accordo Stato-Regioni 22.02.2012 Allegato VII – GRU MOBILI Punto 6.1.1. Aggiornamento periodico ing. Diego Sivilotti